

2023年9月14日

関係各位

日油株式会社

## 武豊工場における配管破裂事故の発生について

このたびは、関係者ならびに地域の皆さまにご心配をおかけして、申し訳ございません。

本日13時40分頃、弊社愛知事業所武豊工場において配管破裂事故が発生し、破裂音・震動とともに煙があがりました。現在、関係当局による現場調査に協力しております。

9月14日（木）19時現在で判明しております内容は、以下のとおりです。

### 1. 発生場所

愛知県知多郡武豊町字北小松谷61-1

日油株式会社 愛知事業所武豊工場 廃液貯槽への送液配管

### 2. 発生日時

2023年9月14日13時40分頃

### 3. 被害状況（現段階）

- ・人的被害 負傷者は確認されていません。
- ・物的被害 調査中

### 4. 原因と対策

関係当局の調査中ではありますが、弊社におきましても、原因調査等を全力で進めてまいります。原因が判明次第、適切な対応を実施いたします。

以上

本件に関する問合せ先

日油株式会社

コーポレート・コミュニケーション部

TEL：03-5424-6651

E-mail：info@nof.co.jp