

2025 年 9 月 2 日

各 位

日油株式会社

### 武豊工場における事故について

9 月 2 日（火）10 時頃、火薬類の製造を行う当社武豊工場（愛知県知多郡武豊町字北小松谷 61-1）において、火工品の試験中に事故が発生しました。近隣の皆様ならびに関係者の皆様には多大なご迷惑、ご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

9 月 2 日（火）17 時現在で判明しております状況は、下記のとおりです。

#### 記

1. 発生場所

当社武豊工場内試験場

2. 発生日時

9 月 2 日（火）10 時頃、同試験場にて火工品の破裂が発生

3. 被害状況

人的被害：弊社従業員 3 名が病院にて受診

物的被害：無し

4. 原因と対策

原因は調査中です。原因判明次第、適切な対策を実施してまいります。

負傷された従業員へのケアおよび火薬取り扱いにおける安全対策の更なる強化、徹底を図っていく所存です。

以上

本件に関する問合せ先

日油株式会社

コーポレート・コミュニケーション部

TEL：03-5424-6651

E-mail：info@nof.co.jp